

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.68/151/จ021

จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 13 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP		หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL					รหัส UNSPSC	หน่วยละ
1	K	5104010107	78180100	จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดตั้งและติดตั้งกระจกมองหลัง 40 % รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 41246	1	ชุด	6,800	6,800.00
2	K	5104010107	78180100	จ้างซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง เสริมพองน้ำหุ้มฝ้ายางใหม่ ขวา-ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 44300	6	ชิ้น	450	2,700.00
3	K	5104010107	78180100	จ้างซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง เสริมพองน้ำหุ้มฝ้ายางใหม่ ขวา-ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 47034	6	ชิ้น	450	2,700.00
4	K	5104010107	78180100	จ้างซ่อมทำเบาะนั่งพลาซับ เสริมพองน้ำเปลี่ยนหนังหุ้มใหม่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 44302	1	ชุด	2,900	2,900.00
5	K	5104010107	78180100	จ้างซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง เสริมพองน้ำเปลี่ยนฝ้ายางหุ้มใหม่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 44302	6	ชิ้น	450	2,700.00
6	K	5104010107	78180100	จ้างซ่อมทำเบาะนั่งพลาซับ เสริมพองน้ำเปลี่ยนหนังหุ้มใหม่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 44320	1	ชุด	2,900	2,900.00
7	K	5104010107	78180100	จ้างซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง เสริมพองน้ำเปลี่ยนฝ้ายางหุ้มใหม่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 44320	6	ชิ้น	450	2,700.00
8	K	5104010107	78180100	จ้างซ่อมทำเบาะนั่งพลาซับ เสริมพองน้ำเปลี่ยนหนังหุ้มใหม่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 44313	1	ชุด	2,900	2,900.00
9	K	5104010107	78180100	จ้างซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง เสริมพองน้ำเปลี่ยนฝ้ายางหุ้มใหม่ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 44313	6	ชิ้น	450	2,700.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.68/151/จ021

จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 13 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
10	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2710	จ้างซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง เสริมพองน้ำหุ้มฝ้ายางใหม่ ขวา-ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 47040	6	ชิ้น	450	2,700.00
11	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2711	จ้างซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง เสริมพองน้ำหุ้มฝ้ายางใหม่ ขวา-ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 47037	6	ชิ้น	450	2,700.00
12	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2712	จ้างซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง เสริมพองน้ำหุ้มฝ้ายางใหม่ ขวา-ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 47032	6	ชิ้น	450	2,700.00
13	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2713	จ้างซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง เสริมพองน้ำหุ้มฝ้ายางใหม่ ขวา-ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 47042	6	ชิ้น	450	2,700.00
(สามารถพิมพ์ใบปรับแก้หรือขยายบาทถ้วน)								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,800.00

หมายเหตุ : ราคาากลาง เป็นราคาที่ใช้สำหรับจากห้องตลาด ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่าเยอื่น ๆ ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว

ร.อ.



ประจำมว.ควบคุมการจัดหาฯ ทำการแทน จนควบคุม กพสค.ชส.ทร.