

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.69/151/จ005

จ้างซ่อมทำยานพาหนะสายขนส่ง 22 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
1	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3148	จ้างซ่อมเบาะนั่งพร้อมพนักพิงพลาสติกชั้นเสริมพองน้ำเปลี่ยนหนัง หุ้มใหม่ รถยนต์โดยสารขนาดกลาง (ปอ.) ทะเบียนสมอ 44816	1	ชุด	3,200	3,200.00
2	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3149	จ้างซ่อมเบาะนั่งพนักพิงพลาสติกชั้นเสริมพองน้ำเปลี่ยนหนังใหม่ รถยนต์นั่ง หมายเลขทะเบียน กุข 5031	1	ชุด	3,200	3,200.00
3	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3170	จ้างซ่อมเบาะนั่งพนักพิงผู้โดยสารด้านหน้า ซ้าย เสริมพองน้ำ เปลี่ยนหนังหุ้มใหม่ หมายเลขทะเบียน กุข 5031	1	ชุด	3,200	3,200.00
4	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3150	จ้างติดตั้งกระจกแสงกระจกกบังลมหน้า 40% (Lamina film) รถยนต์นั่ง ทะเบียน 2กน 994	1	ชุด	1,800	1,800.00
5	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3151	จ้างติดตั้งกระจกแสงกระจกกบังลมหลัง 60% (Lamina film) รถยนต์นั่ง ทะเบียน 5กน994	1	ชุด	1,800	1,800.00
6	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3152	จ้างติดตั้งกระจกแสงกระจกกบังลมหน้า ซ้าย-ซ้าย 60% (Lamina film) รถยนต์นั่ง ทะเบียน 2กน994	1	ชุด	1,600	1,600.00
7	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3153	จ้างติดตั้งกระจกแสงกระจกกบังลมหลัง ซ้าย-ซ้าย 60% (Lamina film) รถยนต์นั่ง ทะเบียน 2กน994	1	ชุด	1,600	1,600.00
8	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3154	จ้างติดตั้งกระจกแสงกระจกกบังลมหน้า 40% รถยนต์นั่ง ทะเบียน กุข 5049	1	ชุด	1,800	1,800.00
9	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3189	จ้างติดตั้งกระจกแสงกระจกกบังลมหลัง 40% รถยนต์นั่ง ทะเบียน กุข ๕๐๔๙	1	ชุด	1,800	1,800.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.69/151/จ005

ห้องซ่อมทำยานพาหนะสายขนส่ง 22 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
10	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3156	จ้างติดตั้งเครื่องแสงกระจกประตู่หน้า ขวา-ซ้าย 60% รถยนต์นั่ง ทะเบียน กุข 5049	1	ชุด	1,600	1,600.00
11	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3157	จ้างติดตั้งเครื่องแสงกระจกประตู่หลัง ขวา-ซ้าย 60% รถยนต์นั่ง ทะเบียน กุข 5049	1	ชุด	1,600	1,600.00
12	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3171	จ้างติดตั้งเครื่องแสงกระจกบังลมหน้า 40% หมายเลข ทะเบียน ๕ กฉ ๓๕๔๕	1	ชุด	1,800	1,800.00
13	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3172	จ้างติดตั้งเครื่องแสงกระจกบังลมหลัง 60% หมายเลข ทะเบียน ๕ กฉ ๓๕๔๕	1	ชุด	1,800	1,800.00
14	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3184	จ้างติดตั้งเครื่องแสงกระจกประตู่หน้า ขวา-ซ้าย 60% หมายเลขทะเบียน ๕ กฉ ๓๕๔๕	1	ชุด	1,600	1,600.00
15	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3185	จ้างติดตั้งเครื่องแสงกระจกประตู่หลัง ขวา-ซ้าย 60% หมายเลขทะเบียน ๕ กฉ ๓๕๔๕	1	ชุด	1,600	1,600.00
16	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3175	จ้างติดตั้งเครื่องแสงกระจกบังลมหน้า 40% หมายเลข ทะเบียน ๕ กฉ ๓๕๔๕	1	ชุด	1,800	1,800.00
17	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3176	จ้างติดตั้งเครื่องแสงกระจกบังลมหลัง 60% หมายเลข ทะเบียน ๕ กฉ ๓๕๔๕	1	ชุด	1,800	1,800.00
18	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3177	จ้างติดตั้งเครื่องแสงกระจกประตู่หน้า ขวา-ซ้าย 60% หมายเลขทะเบียน ๕ กฉ ๓๕๔๕	1	ชุด	1,600	1,600.00
19	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3178	จ้างติดตั้งเครื่องแสงกระจกประตู่หลัง ขวา-ซ้าย 60% หมายเลขทะเบียน ๕ กฉ ๓๕๔๕	1	ชุด	1,600	1,600.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ ศคจ.69/151/จ005

จ้างซ่อมทำยานพาหนะสายขนส่ง 22 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
20	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3186	จ้างซ่อมเบาะนั่งพนักพิงพลขับเสริมพองน้ำเปลี่ยนหนังใหม่ หมายเลขทะเบียน ฎข ๕๐๔๗	1	ชุด	3,200	3,200.00
21	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3187	จ้างซ่อมเบาะนั่งพนักพิงผู้โดยสารที่นั่งหน้าซ้าย เสริมพองน้ำ เปลี่ยนหนังใหม่ หมายเลขทะเบียน ฎข ๕๐๔๗	1	ชุด	3,200	3,200.00
22	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-3188	จ้างซ่อมเบาะนั่งพนักพิงผู้โดยสารที่นั่งหลัง เสริมพองน้ำ เปลี่ยนหนังใหม่ หมายเลขทะเบียน ฎข ๕๐๔๗	1	ชุด	4,800	4,800.00
(สีหมื่นแปดพันบาทถ้วน)								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,000.00

หมายเหตุ : ราคากลาง เป็นราคาที่สืบทราบจากท้องตลาด ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่งอื่น ๆ หักวงไว้ด้วยแล้ว

น.ต.



ช่วยปฏิบัติราชการแผนกควบคุมฯ