

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร MERCURY และ SUZUKI.....	
	สนับสนุน รง. ปรับซ่อมเครื่องยนต์ แผนกโรงงานเครื่องกล กอง.อธบ.อธ. จำนวน ๑๗ รายการ	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๒,๗๐๙.๑๐	บาท
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 14 ส.ค. 2568	
	เป็นเงิน ๔๘๒,๗๐๙.๑๐	บาท
	ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย	บาท
๕.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๕.๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรคดิ่ง	
๕.๒	บริษัท อชวินอีควิปเมนต์ จำกัด	
๕.๓	บริษัท เอส.ดับบลิว.ครีเอชั่น จำกัด	
๕.๔		
๕.๕		
๖.	รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
๖.๑	นาวาเอก บารมี คัมภีรานนท์	
๖.๒		
๖.๓		

บัญชีรายการแนบท้าย

รายการค่าจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร MERCURY และ SUZUKI สนับสนุน โรงงานซ่อมเครื่องยนต์ แผนกโรงงานเครื่องนบุรี กรมอุทยานเรื่อ จำนวน 17 รายการ

ลำดับ	P/N	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	หมายเหตุ
1		SPARK PLUG	10	EA	2,200.00	22,000.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร MERCURY 40/40 Lightning XR/50	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ
2	47-16154 2	IMPELLER, WATER PUMP	2	EA	5,320.00	10,640.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร MERCURY 40/40 Lightning XR/51	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ
3	48-8M0113416	PROPELLER	2	EA	21,500.00	43,000.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร MERCURY 40/40 Lightning XR/52	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ
4	32-8M0038616	HOSE ASSEMBLY, FUEL (2009 and Up)	2	EA	32,000.00	64,000.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร MERCURY 40/40 Lightning XR/53	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ
5	35-853733 1	FILTER	2	EA	4,200.00	8,400.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร MERCURY 40/40 Lightning XR/54	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ
6	35-802893Q หรือ 35-802893Q01	FUEL Filter	3	EA	12,000.00	36,000.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร MERCURY 250 EFI	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ
7	47-43026T2	IMPELLER	2	EA	5,360.00	10,720.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร MERCURY 250 EFI	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ
8	12-19183-3	SEAL	10	EA	4,950.00	49,500.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร MERCURY 250 EFI	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ
9	09482-00370-000	SPARK PLUG=NGK BKR 6 E	10	EA	850.00	8,500.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร SUZUKI 40 HP	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ
10	17461-96312-000	IMPELLER, WATER PUMP	3	EA	1,550.00	4,650.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร SUZUKI 40 HP	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ
11	58100-88L41-019	PROPELLER	3	EA	17,500.00	52,500.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร SUZUKI 40 HP	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ
12	15412-93J00	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Filter)	10	EA	4,850.00	48,500.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตรากัษร SUZUKI 250 6 V	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จากต่างประเทศ

40.0. Jm

ลำดับ	P/N	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
13	2010 PM หรือ SM-OR หรือ P55 20	WATER SEPARATOR	3	EA	4,520.00	13,560.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตราอักษร SUZUKI 250 6 V
14	16510-3 J00 หรือ 16510-96J00	OIL FILTER	10	EA	4,520.00	45,200.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตราอักษร SUZUKI 250 6 V
15	17461-93J00	IMPELLER, WATER PUMP	3	EA	5,320.00	15,960.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตราอักษร SUZUKI 250 6 V
16	09482-00427	SPARK PLUG	3	EA	2,800.00	8,400.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตราอักษร SUZUKI 250 6 V
17	16510-39J00	FILTER ASSY,OIL	3	EA	3,200.00	9,600.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตราอักษร SUZUKI 250 6 V
รวมเป็นเงิน						451,130.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						31,579.10	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						482,709.10	
สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสิบสตางค์							

๑๐๐. ๒๓

ประมาณราคากลางอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตราอักษร MERCURY และ SUZUKI สนับสนุน โรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ แผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อุปกรณ์การเรือ
 กองแผนและประมาณการช่าง อุปกรณ์การเรือศูนย์ กรมอุทกหารเรือ
 งานจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ตราอักษร MERCURY และ SUZUKI สนับสนุน โรงปรับซ่อมเครื่องยนต์ แผนกโรงงานเครื่องกล กอง.อบ.อ.ร. จำนวน 17 รายการ
 ผู้ประมาณการ น.อ.ปรี คัมภีรานนท์

ลำดับ	P/N	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1		SPARK PLUG	10	EA	2,200.00	22,000.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร MERCURY 40/40 Lightning XR/50
2	47-16154 2	IMPELLER, WATER PUMP	2	EA	5,320.00	10,640.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร MERCURY 40/40 Lightning XR/51
3	48-8M0113416	PROPELLER	2	EA	21,500.00	43,000.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร MERCURY 40/40 Lightning XR/52
4	32-8M0038616	HOSE ASSEMBLY, FUEL (2009 and Up)	2	EA	32,000.00	64,000.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร MERCURY 40/40 Lightning XR/53
5	35-853733 1	FILTER	2	EA	4,200.00	8,400.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร MERCURY 40/40 Lightning XR/54
6	35-802893Q หรือ 35-802893Q01	FUEL Filter	3	EA	12,000.00	36,000.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร MERCURY 250 EFI
7	47-43026T2	IMPELLER	2	EA	5,360.00	10,720.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร MERCURY 250 EFI
8	12-19183-3	SEAL	10	EA	4,950.00	49,500.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร MERCURY 250 EFI
9	09482-00370-000	SPARK PLUG=NGK BKR 6 E	10	EA	850.00	8,500.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร SUZUKI 40 HP
10	17461-96312-000	IMPELLER, WATER PUMP	3	EA	1,550.00	4,650.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร SUZUKI 40 HP
11	58100-88L41-019	PROPELLER	3	EA	17,500.00	52,500.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ติดท้าย ตราอักษร SUZUKI 40 HP

น.อ.ป. คัมภีรานนท์

ลำดับ	P/N	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
12	15412-93J00	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Filter)	10	EA	4,850.00	48,500.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตราอักษร SUZUKI 250 6 V
13	2010 PM หรือ SM-OR หรือ P55 20	WATER SEPARATOR	3	EA	4,520.00	13,560.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตราอักษร SUZUKI 250 6 V
14	16510-3 J00 หรือ 16510-96J00	OIL FILTER	10	EA	4,520.00	45,200.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตราอักษร SUZUKI 250 6 V
15	17461-93J00	IMPELLER, WATER PUMP	3	EA	5,320.00	15,960.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตราอักษร SUZUKI 250 6 V
16	09482-00427	SPARK PLUG	3	EA	2,800.00	8,400.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตราอักษร SUZUKI 250 6 V
17	16510-39J00	FILTER ASSY,OIL	3	EA	3,200.00	9,600.00	เป็นอะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ดีดท้าย ตราอักษร SUZUKI 250 6 V
รวมเป็นเงิน						451,130.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						31,579.10	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						482,709.10	
สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสิบสตางค์							

น.อ. 

ผอ.กผป.อธบ.อร.

17 ก.ค.68