

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมรถชุดดินตะขาบ ตราอักษร VOLVO ทะเบียนสมอ ๔๓๗๐๕ ให้ ฐานทัพเรือพังงา  
ทัพเรือภาคที่ ๓

๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๔ วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

๕.๒ บริษัท บางแคแทรคเตอร์ จำกัด

๕.๓ บริษัท บางกอกเทคโนโลยี (2008) จำกัด

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สมนึก พงษ์สิน

ประธานกรรมการ

ร.อ.กรุงศรี วงษ์ขันธุ์

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ยุทธกาจ สุทธิชาติ

กรรมการและเลขานุการ


รายการซ่อมทำรถเครื่องทุ่นแรง ของ รฐท.พง.ทรภ.๓


รถชุด-ตัด ตีนตะขาบ ตราอักษร วอลโว่ ทะเบียนสมอ 43705

ลำดับ	รายการอะไหล่	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	<b>ระบบเครื่องยนต์</b>				
1	เปลี่ยนลูกสูบ	6	สูบ	5,750.00	34,500.00
2	เปลี่ยนแหวนลูกสูบ	6	ชุด	4,450.00	26,700.00
3	เปลี่ยนปลอกสูบ	6	สูบ	5,230.00	31,380.00
4	เปลี่ยนชาร์ปอก	1	ชุด	4,860.00	4,860.00
5	เปลี่ยนชาร์ปกัน	1	ชุด	4,740.00	4,740.00
6	เปลี่ยนชาร์ปกันรุน	1	ชุด	3,870.00	3,870.00
7	เปลี่ยนวาล์วไอดี	6	ตัว	2,550.00	15,300.00
8	เปลี่ยนวาล์วไอเสีย	6	ตัว	2,780.00	16,680.00
9	เปลี่ยนปลอกวาล์วไอดี	6	ตัว	730.00	4,380.00
10	เปลี่ยนปลอกวาล์วไอเสีย	6	ตัว	780.00	4,680.00
11	เปลี่ยนบ่าวาล์วไอดี	6	ตัว	685.00	4,110.00
12	เปลี่ยนบ่าวาล์วไอเสีย	6	ตัว	715.00	4,290.00
13	เปลี่ยนบูชราวลิ้น	1	ชุด	5,130.00	5,130.00
14	เปลี่ยนบูชก้านสูบ	1	ชุด	5,240.00	5,240.00
15	เปลี่ยนประเก็นชุดใหญ่	1	ชุด	28,650.00	28,650.00
16	เปลี่ยนสายพานพัดลม	1	เส้น	2,865.00	2,865.00
17	เปลี่ยนสายพานไดชาร์จ	1	เส้น	780.00	780.00
18	ซ่อมเทอร์โบ	1	ชุด	55,500.00	55,500.00
19	เปลี่ยนปั้มน้ำ	1	ชุด	21,300.00	21,300.00
20	เปลี่ยนวาล์วน้ำ	1	ตัว	5,140.00	5,140.00
21	เปลี่ยนกระปุกพักน้ำ	1	ลูก	3,630.00	3,630.00
22	เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำบน	1	ท่อน	1,050.00	1,050.00
23	เปลี่ยนท่ออย่างหม้อน้ำล่าง	1	ท่อน	1,850.00	1,850.00
24	เปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่อง	2	ลูก	720.00	1,440.00
25	เปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อลื่น	1	ลูก	1,845.00	1,845.00
26	เปลี่ยนกรองดักน้ำ	1	ลูก	1,688.00	1,688.00
27	เปลี่ยนกรองอากาศตัวนอก	1	ลูก	3,450.00	3,450.00
28	เปลี่ยนกรองอากาศตัวใน	1	ลูก	3,120.00	3,120.00
29	เปลี่ยนหม้อน้ำ	1	ลูก	25,800.00	25,800.00

ลำดับ	รายการอะไหล่	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
30	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น	5	แกลลอน	650.00	3,250.00
31	เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำ	2	ขวด	250.00	500.00
32	น้ำยาล้างเครื่องยนต์	200	ลิตร	40.00	8,000.00
					<b>335,718.00</b>
	<b>ระบบเชื้อเพลิง</b>				
1	เปลี่ยนท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ชุด	2,000.00	2,000.00
2	เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	ลูก	1,825.00	1,825.00
					<b>3,825.00</b>
	<b>ระบบไฮดรอลิก</b>				
1	ชุดซ่อมมอเตอร์สวิง	1	ชุด	29,950.00	29,950.00
2	ชุดซ่อมคอนโทรลไฮดรอลิก	1	ชุด	37,050.00	37,050.00
3	เปลี่ยนกรองไฮดรอลิกหยาบ	1	ลูก	4,557.00	4,557.00
4	เปลี่ยนกรองไฮดรอลิกละเอียด	1	ลูก	5,150.00	5,150.00
5	เปลี่ยนสายไฮดรอลิก	1	ชุด/คัน	155,000.00	155,000.00
6	เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก	250	ลิตร	115.00	28,750.00
					<b>260,457.00</b>
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>600,000.00</b>

น.อ.  ประธานกรรมการ  
(สมนึก พงษ์สิน)

ร.อ.  กรรมการ  
(รุ่งศรี วงษ์ขันธุ์)

ว่าที่ ร.ต.  กรรมการและเลขานุการ  
(ยุทธกาจ สุทธชาติ)