

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคช.69/151/B006

ชื่ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ จำนวน 1 งาน

| ลำดับ | รหัส GFMS/RTN ERP | | | หมายเลขพัสดุ | รายการพัสดุ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาากลาง | |
|-------|-------------------|-------------|----------------|------------------|---|-------|----------|-----------|-------------|
| | หมวด บัญชี | บัญชี GL | รหัส UNSPSC | | | | | หน่วยละ | รวมเป็นเงิน |
| 1 | K | 5104010104 | 25174400 | 2590-35-570-3950 | ชุดมือเลื่อตัวต่อสายลม | 2 | ตัว | 4,650 | 9,300.00 |
| 2 | K | 5104010104 | 39121500 | 5930-35-571-9990 | สวิตช์ เบ็ด – ปีค บังน้ำ (PTO) | 1 | ตัว | 4,750 | 4,750.00 |
| 3 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3490 | ลูกหมากคั่นชก หัว-ท้าย ทยอนหน้า HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ทยอน | 9,800 | 9,800.00 |
| 4 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3493 | ลูกหมากคั่นชก หัว-ท้าย ทยอนหลัง HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ทยอน | 9,800 | 9,800.00 |
| 5 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3559 | ลูกหมากคั่นส่ง ขวา-ซ้าย HINO รุ่น RK8JSLA | 2 | ลูก | 14,500 | 29,000.00 |
| 6 | K | 5104010104 | 31211500 | 8010-35-570-7610 | น้ํายาอเนกประสงค์ (ไซเน็ก) | 1 | กปง. | 295 | 295.00 |
| 7 | K | 5104010104 | 25101500 | 4910-35-571-4545 | เคเบิ้ลเขต สีดำ ขนาด 12 นิ้ว | 1 | ทยอ | 480 | 480.00 |
| 8 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3668 | สายพานเครื่องยนต์ HINO รุ่น RK8JSLA | 2 | เส้น | 850 | 1,700.00 |
| 9 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3565 | สายพานพัดลมหมอน้ํารอง HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | เส้น | 1,650 | 1,650.00 |
| 10 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3325 | สายพานพัดลมหมอน้ําลัด HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | เส้น | 950 | 950.00 |
| 11 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-7537 | สายพานแอร์ HINO รุ่น RK8JSLA | 2 | เส้น | 950 | 1,900.00 |
| 12 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3701 | สายพานใบซารัท HINO รุ่น RK8JSLA | 2 | เส้น | 850 | 1,700.00 |
| 13 | K | 5104010104 | 25172900 | 6220-35-570-9657 | ชุดโคมไฟส่องป้ายทะเบียน HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | คู่ | 1,080 | 1,080.00 |
| 14 | K | 5104010104 | 25172900 | 6220-35-570-6985 | ชุดโคมไฟซ้มน้ําลอหลังไฟทรี (LED) สีส้ม ขวา - ซ้าย | 1 | คู่ | 1,160 | 1,160.00 |
| 15 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3033 | ลูกปืนประกอบสายพานแอร์ HINO รุ่น RK8JSLA | 2 | ตลับ | 460 | 920.00 |
| 16 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3022 | ลูกหมากคั่นชก หัว-ท้าย ทยอนแขน HINO รุ่น FC9JLLA | 1 | ทยอน | 9,800 | 9,800.00 |
| 17 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3078 | ลูกหมากคั่นส่ง ขวา-ซ้าย HINO รุ่น FC9JLLA | 2 | ลูก | 8,600 | 17,200.00 |

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคช.69/151/B006

ชื่ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์ จำนวน 1 งาน

| ลำดับ | รหัส GFMS/RTN ERP | | | หมายเลขพัสดุ | รายการพัสดุ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคากลาง | |
|-------|-------------------|-------------|----------------|------------------|--|-------|----------|----------|-------------|
| | หมวด บัญชี | บัญชี GL | รหัส UNSPSC | | | | | หน่วยละ | รวมเป็นเงิน |
| 18 | K | 5104010104 | 31211500 | 8010-35-570-7610 | น้ำยาอเนกประสงค์ (โซนนิก) | 1 | กปง. | 295 | 295.00 |
| 19 | K | 5104010104 | 25172900 | 6220-35-570-6838 | ชุดเครื่องมือช่าง พร้อมหลอดไฟ ขวา-ซ้าย HINO รุ่น RK1JSL | 1 | คู่ | 16,800 | 16,800.00 |
| 20 | K | 5104010104 | 25172900 | 6220-35-571-7362 | ชุดเครื่องมือสกรูตลับที่กันชนหน้า ขวา - ซ้าย HINO รุ่น RK1JSL | 1 | คู่ | 1,120 | 1,120.00 |
| 21 | K | 5104010104 | 25174100 | 2510-35-570-1463 | ใบปัดน้ำฝน ขวา-ซ้าย HINO รุ่น RK1JSL | 1 | คู่ | 1,850 | 1,850.00 |
| 22 | K | 5104010104 | 47131903 | 8030-35-570-8450 | กางเกงยีนส์สีดำ | 1 | หลอด | 460 | 460.00 |
| 23 | K | 5104010104 | 25101500 | 4910-35-570-7661 | กระดากขาว | 2 | ม้วน | 25 | 50.00 |
| 24 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3668 | สายพานเครื่องยนต์ HINO รุ่น RK8JSLA | 2 | เส้น | 850 | 1,700.00 |
| 25 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3565 | สายพานพัฒนาหม้อน้ำ(ยาว) HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | เส้น | 1,650 | 1,650.00 |
| 26 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3325 | สายพานพัฒนาหม้อน้ำ(สั้น) HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | เส้น | 950 | 950.00 |
| 27 | K | 5104010104 | 25174100 | 2510-35-570-1464 | ใบปัดน้ำฝน ขวา-ซ้าย HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | คู่ | 1,850 | 1,850.00 |
| 28 | K | 5104010104 | 40101700 | 4140-35-571-9995 | พัฒนาพัฒนาห้องผู้โดยสาร พร้อมใบพัดลม (ทั้งชุด) HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ตัว | 3,250 | 3,250.00 |
| 29 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-570-9656 | ชุดวาล์วควบคุมลิ้นปีด-เปิดลมเบรคหน้า HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ชุด | 4,850 | 4,850.00 |
| 30 | K | 5104010104 | 26101700 | 2920-35-571-2048 | ลิ้นทอร์มัสติท พร้อมเอริง HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ตัว | 1,680 | 1,680.00 |
| 31 | K | 5104010104 | 47131903 | 8030-35-571-0015 | กางเกงยีนส์สีดำ | 1 | หลอด | 325 | 325.00 |
| 32 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-570-2230 | แม่ปั๊มคาล์วหัวล่าง (เบนเลียจ) HINO รุ่น RM1ESKU | 1 | ตัว | 8,700 | 8,700.00 |
| 33 | K | 5104010104 | 26101700 | 2930-35-571-3024 | ถังพักน้ำหม้อน้ำ Hino รุ่น RM1ESKU | 1 | ลูก | 5,850 | 5,850.00 |

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคช.69/151/B006

ชื่ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์ จำนวน 1 งาน

| ลำดับ | รหัส GFMS/RTN ERP | | | หมายเลขพัสดุ | รายการพัสดุ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาากลาง | |
|-------|-------------------|-------------|----------------|------------------|--|-------|----------|-----------|-------------|
| | หมวด บัญชี | บัญชี GL | รหัส UNSPSC | | | | | หน่วยละ | รวมเป็นเงิน |
| 34 | K | 5104010104 | 40142000 | 4720-35-571-9369 | ท่อข้างเข้าเทอร์โบ พร้อมเข็มขัด Hino รุ่น RM1ESKU | 1 | ท่อ | 1,350 | 1,350.00 |
| 35 | K | 5104010104 | 25174100 | 2510-35-570-1658 | มือเปิดห้องเก็บสัมภาระ Hino รุ่น RM1ESKU | 2 | อัน | 1,550 | 3,100.00 |
| 36 | K | 5104010104 | 25174100 | 2510-35-570-1147 | โซ่คอปหน้า ขวา-ซ้าย HINO รุ่น RM1ESKU | 1 | คู่ | 8,400 | 8,400.00 |
| 37 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-571-2052 | ผ้าเบรกล้อหน้า ขวา-ซ้าย พร้อมหมุดยึด HINO รุ่น RM1ESKU | 1 | ชุด | 2,650 | 2,650.00 |
| 38 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-571-2053 | ผ้าเบรกล้อหลัง ขวา-ซ้าย พร้อมหมุดยึด HINO รุ่น RM1ESKU | 1 | ชุด | 3,800 | 3,800.00 |
| 39 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-571-2054 | ซีลล้อหน้า ขวา-ซ้าย HINO รุ่น RM1ESKU | 2 | ตัว | 385 | 770.00 |
| 40 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-571-2055 | ซีลล้อหลัง นอก-ใน ขวา-ซ้าย HINO รุ่น RM1ESKU | 4 | ตัว | 385 | 1,540.00 |
| 41 | K | 5104010104 | 31211500 | 8010-35-570-9412 | น้ำมันเบรค | 2 | กปง. | 320 | 640.00 |
| 42 | K | 5104010104 | 26101700 | 2930-35-570-5600 | น้ำยารักษาหม้อน้ำ | 1 | แกลลอน | 1,280 | 1,280.00 |
| 43 | K | 5104010104 | 31211500 | 8010-35-570-7197 | จาระบี | 3 | กระปุก | 645 | 1,935.00 |
| 44 | K | 5104010104 | 25101500 | 4910-35-570-7661 | กระดากขาว | 2 | ม้วน | 25 | 50.00 |
| 45 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3490 | ลูกหมากคันทันซ้าย หัว-ท้าย ท่อนหน้า HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ท่อน | 9,800 | 9,800.00 |
| 46 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3493 | ลูกหมากคันทันขวา หัว-ท้าย ท่อนหลัง HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ท่อน | 9,800 | 9,800.00 |
| 47 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3559 | ลูกหมากคันทันสูง ขวา-ซ้าย HINO รุ่น RK8JSLA | 2 | ลูก | 14,500 | 29,000.00 |
| 48 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-571-8254 | กระบอกเบรกล้อหน้า ขวา - ซ้าย HINO รุ่น XZU710R | 4 | ลูก | 4,850 | 19,400.00 |
| 49 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-571-8255 | กระบอกเบรกล้อหลัง ขวา - ซ้าย HINO รุ่น XZU710R | 4 | ลูก | 4,850 | 19,400.00 |
| 50 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-572-6918 | แม่พิมพ์เคลือบตัวบน HINO รุ่น XZU710R | 1 | ตัว | 7,800 | 7,800.00 |

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคช.69/151/B006

ชื่ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์ จำนวน 1 งาน

| ลำดับ | รหัส GFMS/RTN ERP | | | หมายเลขพัสดุ | รายการพัสดุ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาากลาง | |
|-------|-------------------|-------------|----------------|------------------|--|-------|----------|-----------|-------------|
| | หมวด บัญชี | บัญชี GL | รหัส UNSPSC | | | | | หน่วยละ | รวมเป็นเงิน |
| 51 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-570-2234 | แม่ปั๊มเคลือบสีต่าง HINO รุ่น XZU710R | 1 | ตัว | 8,600 | 8,600.00 |
| 52 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3051 | สีล้อหน้าขวา - ซ้าย HINO รุ่น XZU710R | 2 | ตัว | 385 | 770.00 |
| 53 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3459 | สีล้อหลังนอก - ใน ขวา - ซ้าย HINO รุ่น XZU710R | 4 | ตัว | 385 | 1,540.00 |
| 54 | K | 5104010104 | 31211500 | 8010-35-571-4274 | น้ำมันเบรก เอเต้ DOT 3 ขนาด 1 ลิตร | 4 | กระป๋อง | 320 | 1,280.00 |
| 55 | K | 5104010104 | 31211500 | 8010-35-570-7197 | จาระบี | 2 | กระป๋อง | 645 | 1,290.00 |
| 56 | K | 5104010104 | 26101700 | 2930-35-570-5423 | หม้อน้ำพร้อมฝาหม้อน้ำ ISUZU รุ่น NPR75 H5NH | 1 | ลูก | 16,500 | 16,500.00 |
| 57 | K | 5104010104 | 25174100 | 2510-35-570-9067 | ใบพัดน้ำฝน ขวา-ซ้าย ISUZU รุ่น NPR75 H5NH | 1 | คู่ | 580 | 580.00 |
| 58 | K | 5104010104 | 26101700 | 2930-35-570-5600 | น้ำยาซักผ้าหม้อน้ำ | 1 | แกลลอน | 1,280 | 1,280.00 |
| 59 | K | 5104010104 | 26101700 | 2930-35-571-9672 | ท่อวางระบายน้ำเอาน้ำมันเครื่องพร้อมเข็มขัด HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ท่อน | 1,350 | 1,350.00 |
| 60 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-571-1219 | แผ่นคัลเลอร์ HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | แผ่น | 9,650 | 9,650.00 |
| 61 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-571-1224 | เรือนประกอบคัลเลอร์ HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | เรือน | 15,500 | 15,500.00 |
| 62 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-571-1221 | ลูกปืนคัลเลอร์ HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ตัว | 1,450 | 1,450.00 |
| 63 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-571-1222 | ลูกปืนปลายเกียร์ HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ตัว | 560 | 560.00 |
| 64 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-571-2087 | สีลท้ายเกียร์ HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ตัว | 1,680 | 1,680.00 |
| 65 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-570-2611 | สีลท้ายเครื่องยนต์ HINO รุ่น RK8JSLA | 1 | ตัว | 2,780 | 2,780.00 |
| 66 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3701 | สายพานใบตารัท HINO รุ่น RK8JSLA | 2 | เส้น | 850 | 1,700.00 |

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคช.69/151/B006

ชื่ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ จำนวน 1 งาน

| ลำดับ | รหัส GFMIS/RTN ERP | | | หมายเลขพัสดุ | รายการพัสดุ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคากลาง | |
|--|--------------------|-------------|----------------|------------------|---|-------|----------|---------------------|-------------|
| | หมวด บัญชี | บัญชี GL | รหัส UNSPSC | | | | | หน่วยละ | รวมเป็นเงิน |
| 81 | K | 5104010104 | 25174400 | 2530-35-570-3070 | ซีลล้อหลัง นอก-ใน ขวา-ซ้าย HINO รุ่น RK1JSLL | 4 | ตัว | 385 | 1,540.00 |
| 82 | K | 5104010104 | 25174100 | 2510-35-570-1463 | ใบปิดน้ำฝน ขวา-ซ้าย HINO รุ่น RK1JSLL | 1 | คู่ | 1,850 | 1,850.00 |
| 83 | K | 5104010104 | 25174100 | 2510-35-571-7942 | ลูกหมากกันโคลงหลัง ขวา - ซ้าย HINO รุ่น RK1JSLL | 4 | ลูก | 4,650 | 18,600.00 |
| 84 | K | 5104010104 | 31211500 | 8010-35-570-7197 | จาระบี | 3 | กระปุก | 645 | 1,935.00 |
| 85 | K | 5104010104 | 25101500 | 4910-35-570-7661 | กระดาดชาขาว | 3 | ม้วน | 25 | 75.00 |
| 86 | K | 5104010104 | 25101500 | 4910-35-570-6373 | ผ้าทราย | 2 | แผ่น | 25 | 50.00 |
| 87 | K | 5104010104 | 31211500 | 8010-35-570-7610 | น้ำยาอเนกประสงค์ (ไซเน็ก) | 1 | กปง. | 295 | 295.00 |
| 88 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-570-9643 | แม่ปั๊มคาลิตซ์วางน HINO รุ่น RK1JSLL | 1 | ตัว | 7,650 | 7,650.00 |
| 89 | K | 5104010104 | 26111600 | 2520-35-570-0725 | แม่ปั๊มคาลิตซ์วาง | 1 | ตัว | 8,600 | 8,600.00 |
| 90 | K | 5104010104 | 31211500 | 8010-35-570-9412 | น้ำมันเบรค | 3 | กระปุก | 325 | 975.00 |
| (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) | | | | | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 434,120.00 |

หมายเหตุ : ในราคาตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งบางหรือด้วยแล้ว

น.ต. 

ช่วยปฏิบัติราชการแผนกควบคุมฯ