

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.68/151/จ010

แจ้งซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 9 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMIS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวดบัญชี	บัญชี	รหัส					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
1	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2624	แจ้งซ่อมทำล้อรถยนต์ 12 ไวลท์ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ทะเบียน ฮข 366	1	ลูก	5,500	5,500.00
2	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2625	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพนักพิงหลังเบาะนั่งเปลี่ยนหนังใหม่ รถยนต์นั่ง ทะเบียน ฎข 5049	1	ชุด	2,900	2,900.00
3	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2626	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพนักพิงผู้โดยสารด้านหน้า ซ้าย เสริมพวงน้ำเปลี่ยนหนังใหม่ รถยนต์นั่ง ทะเบียน ฎข 5049	1	ชุด	2,900	2,900.00
4	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2627	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพนักพิงหลังเบาะนั่งเปลี่ยนหนังใหม่ รถยนต์นั่ง ทะเบียน ฎข 5038	1	ชุด	2,900	2,900.00
5	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2628	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพนักพิงผู้โดยสารด้านหน้า ซ้าย เสริมพวงน้ำเปลี่ยนหนังใหม่ รถยนต์นั่ง ทะเบียน ฎข 5038	1	ชุด	2,900	2,900.00
6	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2629	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพนักพิงหลังเบาะนั่งเปลี่ยนหนังใหม่ รถยนต์นั่ง ทะเบียน ฎข 5032	1	ชุด	2,900	2,900.00
7	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2630	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพนักพิงผู้โดยสารด้านหน้า ซ้าย เสริมพวงน้ำเปลี่ยนหนังใหม่ รถยนต์นั่ง ทะเบียน ฎข 5032	1	ชุด	2,900	2,900.00
8	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2631	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพนักพิงหลังเบาะนั่งเปลี่ยนหนังใหม่ รถยนต์นั่ง ทะเบียน ฎข 5029	1	ชุด	2,900	2,900.00
9	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2632	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพนักพิงผู้โดยสารด้านหน้า ซ้าย เสริมพวงน้ำเปลี่ยนหนังใหม่ รถยนต์นั่ง ทะเบียน ฎข 5029	1	ชุด	2,900	2,900.00
(สอนหินแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									28,700.00

หมายเหตุ : ราคากลาง เป็นราคาที่สืบทราบจากท้องตลาด ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว

ว่าที่ น.ต.



พนมว.ควบคุมการจัดหาฯ ทำการแทน ทน.ควบคุม กพลต.ชส.พร.