

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
1	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2223	จ้างหุ้มแผงคอนโซลหน้ารถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40338	1	ชุด	18,000	18,000.00
2	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2224	จ้างหุ้มพวงมาลัยรถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41189	1	ชุด	3,500	3,500.00
3	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2225	จ้างหุ้มพวงมาลัยรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	ชุด	2,500	2,500.00
4	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2226	จ้างหุ้มพวงมาลัยรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	1	ชุด	2,500	2,500.00
5	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2227	จ้างหุ้มพวงมาลัยรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	1	ชุด	2,500	2,500.00
6	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2228	จ้างซ่อมทำเบาะนั่งและพนักพิงคนขับ รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41189	1	ชุด	7,000	7,000.00
7	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2229	จ้างซ่อมทำเบาะนั่งพร้อมพนักพิงผู้โดยสารด้านหน้า รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41189	1	ชุด	7,000	7,000.00
8	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2230	จ้างซ่อมทำเบาะนั่งพร้อมพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41189	1	ชุด	12,000	12,000.00
9	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2231	จ้างซ่อมทำเบาะนั่งและพนักพิงคนขับ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	ชุด	2,900	2,900.00
10	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2232	จ้างซ่อมทำเบาะนั่งพร้อมพนักพิงผู้โดยสารด้านหน้า รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	ชุด	2,900	2,900.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี	รหัส					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
		5104010107	78180100	UNSPSC					
11	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2233	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งผู้โดยสารกระบะท้าย ขวา-ซ้าย รถยนต์ บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	2	ชุด	2,200	4,400.00
12	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2234	แจ้งซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารกระบะท้าย ขวา-ซ้าย รถยนต์ บรรทุกขนาดเล็ก ทะเบียนสมอ 42476	6	ชุด	450	2,700.00
13	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2235	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งและพนักพิงคนขับ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	ชุด	2,900	2,900.00
14	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2236	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพร้อมพนักพิงผู้โดยสารด้านหน้า รถยนต์ บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	ชุด	2,900	2,900.00
15	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2237	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งผู้โดยสารกระบะท้าย ขวา-ซ้าย รถยนต์ บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	2	ชุด	2,200	4,400.00
16	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2238	แจ้งซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารกระบะท้าย ขวา-ซ้าย รถยนต์ บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	6	ชุด	450	2,700.00
17	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2239	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งและพนักพิงคนขับ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	1	ชุด	2,900	2,900.00
18	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2240	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพร้อมพนักพิงผู้โดยสารด้านหน้า รถยนต์ บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	1	ชุด	2,900	2,900.00
19	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2241	แจ้งซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารกระบะท้าย ขวา-ซ้าย รถยนต์ บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	6	ชุด	450	2,700.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
20	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2242	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งและพนักพิงคนขับ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44832	1	ชุด	2,900	2,900.00
21	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2243	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพร้อมพนักพิงผู้โดยสารด้านหน้า รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44832	1	ชุด	2,900	2,900.00
22	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2244	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพร้อมพนักพิงผู้โดยสารด้านหลัง รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44832	1	ชุด	4,800	4,800.00
23	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2245	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งและพนักพิงคนขับ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	1	ชุด	2,900	2,900.00
24	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2246	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งพร้อมพนักพิงผู้โดยสารด้านหน้า รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	1	ชุด	2,900	2,900.00
25	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2247	แจ้งซ่อมทำเบาะนั่งผู้โดยสารกระบะท้าย ขวา-ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	2	ชุด	2,200	4,400.00
26	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2248	แจ้งซ่อมทำพนักพิงผู้โดยสารกระบะท้าย ขวา-ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	6	ชุด	450	2,700.00
27	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2249	แจ้งทำผ้าใบคลุมหลังคา กันสาดด้านหน้า-หลัง และด้านขวา-ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	ชุด	12,500	12,500.00
28	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2250	แจ้งทำผ้าใบคลุมหลังคา กันสาดด้านหน้า-หลัง และด้านขวา-ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	ชุด	12,500	12,500.00

ใบกำกับใบจัดหาวัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งข้อมูลทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขวัสดุ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
29	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2251	จ้างติดตั้งโครงรถแสงกระจกด้านหน้า มีความเข้มร้อยละ 40 รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41189	1	ชุด	3,000	3,000.00
30	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2254	จ้างติดตั้งโครงรถแสงกระจกด้านขวา กระจกด้านซ้าย และ กระจกด้านหลัง มีความเข้มร้อยละ 80 รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41189	1	ชุด	4,800	4,800.00
31	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2252	จ้างติดตั้งโครงรถแสงกระจกด้านหน้า มีความเข้มร้อยละ 40 รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40539	1	ชุด	3,000	3,000.00
32	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2255	จ้างติดตั้งโครงรถแสงกระจกด้านขวา กระจกด้านซ้าย และ กระจกด้านหลัง มีความเข้มร้อยละ 80 รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40539	1	ชุด	4,800	4,800.00
33	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2253	จ้างติดตั้งโครงรถแสงกระจกด้านหน้า มีความเข้มร้อยละ 40 รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	ชุด	3,000	3,000.00
34	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2256	จ้างติดตั้งโครงรถแสงกระจกด้านขวา กระจกด้านซ้าย และ กระจกด้านหลัง มีความเข้มร้อยละ 60 รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	ชุด	3,500	3,500.00
35	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2257	จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหลัง พร้อมติดตั้งโครงรถแสง มีความ เข้มร้อยละ 60 รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียน สมอ 44618	1	ชุด	9,500	9,500.00
36	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2258	จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้า ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40338	1	งาน	450	450.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งข้อมูลทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
37	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2259	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40338	1	งาน	450	450.00
38	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2260	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40338	1	งาน	450	450.00
39	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2261	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40338	1	งาน	450	450.00
40	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2262	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41189	1	งาน	450	450.00
41	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2263	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41189	1	งาน	450	450.00
42	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2264	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41189	1	งาน	450	450.00
43	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2265	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41189	1	งาน	450	450.00
44	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2266	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41191	1	งาน	450	450.00
45	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2267	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41191	1	งาน	450	450.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
46	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2268	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41191	1	งาน	450	450.00
47	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2269	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41191	1	งาน	450	450.00
48	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2270	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47243	1	งาน	450	450.00
49	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2271	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47243	1	งาน	450	450.00
50	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2272	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47243	1	งาน	450	450.00
51	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2273	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47243	1	งาน	450	450.00
52	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2274	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47296	1	งาน	450	450.00
53	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2275	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47296	1	งาน	450	450.00
54	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2276	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47296	1	งาน	450	450.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วย ละ	รวมเป็นเงิน
55	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2277	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47296	1	จาน	450	450.00
56	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2278	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47298	1	จาน	450	450.00
57	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2279	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47298	1	จาน	450	450.00
58	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2280	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47298	1	จาน	450	450.00
59	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2281	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 47298	1	จาน	450	450.00
60	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2282	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40500	1	จาน	450	450.00
61	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2283	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40500	1	จาน	450	450.00
62	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2284	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40500	1	จาน	450	450.00
63	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2285	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40500	1	จาน	450	450.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วย ละ	รวมเป็นเงิน
64	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2286	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40539	1	งาน	450	450.00
65	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2287	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40539	1	งาน	450	450.00
66	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2288	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40539	1	งาน	450	450.00
67	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2289	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหลัง ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40539	1	งาน	450	450.00
68	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2290	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40551	1	งาน	450	450.00
69	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2291	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถนำขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 40551	1	งาน	450	450.00
70	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2292	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 40307	1	งาน	450	450.00
71	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2293	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 40307	1	งาน	450	450.00
72	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2294	จ้างเจียรระโนจานเบรกล้อหลัง ขวา รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 40307	1	งาน	450	450.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
73	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2295	จ้างเจียรระโนจานเบรกล้อหลัง ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 40307	1	งาน	450	450.00
74	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2296	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	งาน	450	450.00
75	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2297	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	งาน	450	450.00
76	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2298	จ้างเจียรระโนจานเบรกล้อหลัง ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อี ซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	งาน	450	450.00
77	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2299	จ้างเจียรระโนจานเบรกล้อหลัง ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	งาน	450	450.00
78	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2300	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	งาน	450	450.00
79	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2301	จ้างเจียรระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	งาน	450	450.00
80	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2302	จ้างเจียรระโนจานเบรกล้อหลัง ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อี ซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	งาน	450	450.00
81	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2303	จ้างเจียรระโนจานเบรกล้อหลัง ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	งาน	450	450.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
82	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2304	จ้างเจียร์ระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	1	จาน	450	450.00
83	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2305	จ้างเจียร์ระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	1	จาน	450	450.00
84	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2306	จ้างเจียร์ระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44831	1	จาน	450	450.00
85	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2307	จ้างเจียร์ระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44831	1	จาน	450	450.00
86	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2308	จ้างเจียร์ระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44832	1	จาน	450	450.00
87	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2309	จ้างเจียร์ระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44832	1	จาน	450	450.00
88	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2310	จ้างเจียร์ระโนจานเบรกล้อหลัง ขวา รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44832	1	จาน	450	450.00
89	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2311	จ้างเจียร์ระโนจานเบรกล้อหลัง ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44832	1	จาน	450	450.00
90	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2312	จ้างเจียร์ระโนจานเบรกล้อหลัง ขวา รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44833	1	จาน	450	450.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งข้อมูลทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
91	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2313	จ้างเจียร์ระโนจานเบรกล้อหลัง ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44833	1	จาน	450	450.00
92	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2314	จ้างเจียร์ระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ขวา รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	1	จาน	450	450.00
93	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2315	จ้างเจียร์ระโนจานดิสก์เบรกล้อหน้า ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	1	จาน	450	450.00
94	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2316	จ้างเจียร์ระโนจานเบรกล้อหลัง ขวา รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	1	จาน	450	450.00
95	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2317	จ้างเจียร์ระโนจานเบรกล้อหลัง ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	1	จาน	450	450.00
96	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2318	จ้างเจียร์ระโนจานเบรกล้อหลัง ขวา รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก มาสด้า ทะเบียนสมอ 41190	1	จาน	450	450.00
97	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2319	จ้างเจียร์ระโนจานเบรกล้อหลัง ซ้าย รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก มาสด้า ทะเบียนสมอ 41190	1	จาน	450	450.00
98	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2320	จ้างทำสติ๊กเกอร์ ตราสัญลักษณ์ กรมสารวัตรทหารเรือ ให้นำ ขบวน โตโยต้า ทะเบียนสมอ 41189	2	แผ่น	450	900.00
99	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2321	จ้างทำสติ๊กเกอร์ ตราสัญลักษณ์ กรมสารวัตรทหารเรือ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44831	2	แผ่น	450	900.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวดบัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
100	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2322	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "SUPER PLATINUM" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	แผ่น	400	400.00
101	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2323	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "SUPER PLATINUM" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	แผ่น	400	400.00
102	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2324	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "SUPER PLATINUM" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	1	แผ่น	400	400.00
103	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2325	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "ISUZU" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	แผ่น	400	400.00
104	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2326	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "ISUZU" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	แผ่น	400	400.00
105	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2327	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "ISUZU" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	1	แผ่น	400	400.00
106	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2328	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "2.5 Ddi i-TEQ" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	แผ่น	400	400.00
107	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2329	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "2.5 Ddi i-TEQ" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	แผ่น	400	400.00
108	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2330	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "2.5 Ddi i-TEQ" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	1	แผ่น	400	400.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
109	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2331	จ้างทำสติ๊กเกอร์ คำว่า "D-MAX SPARK" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	แผ่น	400	400.00
110	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2332	จ้างทำสติ๊กเกอร์ คำว่า "D-MAX SPARK" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	แผ่น	400	400.00
111	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2333	จ้างทำสติ๊กเกอร์ คำว่า "D-MAX SPARK" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	1	แผ่น	400	400.00
112	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2334	จ้างทำสติ๊กเกอร์ คำว่า "POWER STEERING" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	1	แผ่น	400	400.00
113	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2335	จ้างทำสติ๊กเกอร์ คำว่า "POWER STEERING" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	แผ่น	400	400.00
114	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2336	จ้างทำสติ๊กเกอร์ คำว่า "POWER STEERING" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	1	แผ่น	400	400.00
115	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2337	จ้างทำสติ๊กเกอร์ คำว่า "MAZDA" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก มาสด้า ทะเบียนสมอ 41190	1	แผ่น	400	400.00
116	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2338	จ้างทำสติ๊กเกอร์ คำว่า "BT-50" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก มาสด้า ทะเบียนสมอ 41190	1	แผ่น	400	400.00
117	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2339	จ้างทำสติ๊กเกอร์ คำว่า "กรม สห.พร." สีขาว รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42476	2	แผ่น	450	900.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
118	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2340	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "กรม สท.พร." สีขาว รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	2	แผ่น	450	900.00
119	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2341	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "กรม สท.พร." สีขาว รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42478	2	แผ่น	450	900.00
120	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2342	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "กรม สท.พร." สีขาว รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	2	แผ่น	450	900.00
121	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2343	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "สารวัตรทหารเรือ" สีน้ำเงิน รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44831	1	แผ่น	450	450.00
122	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2344	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "สท.พร." สีน้ำเงิน รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44831	2	แผ่น	400	800.00
123	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2345	จ้างทำสถิติเกอร์ คำว่า "สายตรวจ" สีขาว รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44831	2	แผ่น	400	800.00
124	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2346	จ้างทำสถิติเกอร์ ตัวเลข "1611" สีน้ำเงิน รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียนสมอ 44831	2	แผ่น	200	400.00
125	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2347	จ้างทำแผ่นป้าย คำว่า "TOYOTA" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	1	แผ่น	400	400.00
126	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2348	จ้างทำแผ่นป้าย คำว่า "HILUX" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	1	แผ่น	400	400.00

ใบกำกับใบจัดหาพัสดุที่ คคจ.67/151/จ015

แจ้งซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 129 รายการ จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รหัส GFMS/RTN ERP			หมายเลขพัสดุ	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
	หมวด บัญชี	บัญชี GL	รหัส UNSPSC					หน่วย ละ	รวมเป็นเงิน
127	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2349	จ้างทำแผ่นป้าย คำว่า "VIGO" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	1	แผ่น	400	400.00
128	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2350	จ้างทำแผ่นป้าย คำว่า "J" รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โตโยต้า ทะเบียนสมอ 44618	1	แผ่น	200	200.00
129	K	5104010107	78180100	9999-35-HAB-2351	จ้างซ่อมทำแผงหน้าปัดรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก อีซูซุ ทะเบียนสมอ 42477	1	ชุด	9,000	9,000.00
(สอนแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									222,350.00
หมายเหตุ : ราคากลาง เป็นราคาที่สืบทราบจากท้องตลาด ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงปรังไว้ด้วยแล้ว									

น.ท. 

หน.ควบคุม กพสค.ขส.พร.