



รับที่ ๒๕๕
เลข ๑๕๐๐
วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๗

กองส่งกำลังบำรุง กพร.
รับที่ ๖๒๕
วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๗
เวลา ๑๑.๓๕

Nov ๑. ๖๖๖, ลม กพร.
กองการบินทหารเรือ
เลขที่ ๕๕๗
วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๗
เวลา ๑๖.๕๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพต.ศชอ.กพร. (เจ้าหน้าที่ โทร.๓๕๕๘๒)

ที่ ๒๖๖ /๒๕๖๗

วันที่ ๓๗ พ.ค.๖๗

เรื่อง รายงานขอจ้างซ่อม Main Rotor Head ของ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) หมายเลข ๒๒๑๔

กองงบประมาณ กพร.
เลขรับ ๕๓๖
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๑๐

เสนอ กพร. (ผ่าน ผอ.ศชอ.กพร./หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ด้วย ศชอ.กพร. มีความประสงค์จะจ้างซ่อม Main Rotor Head ของ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) หมายเลข ๒๒๑๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากตรวจพบปัญหาข้อขัดข้องของระบบ Main Rotor Head พบว่า Oil Leaked บริเวณ Outer Seal ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ หากไม่ดำเนินการซ่อมทำก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่อยู่ภายในระบบ และไม่สามารถ Control ชุด Blade ได้ ส่งผลกระทบต่อการบินของอากาศยาน จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมทำโดยด่วน เพื่อให้อากาศยานสามารถปฏิบัติการได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างซ่อม Main Rotor Head ของ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) หมายเลข ๒๒๑๔ P/N D622M1001103 S/N 98 จำนวน ๑ งาน

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง จำนวน ๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำอากาศยานฉุกเฉินระหว่างปี ๖๗ ลำดับที่ ๓.๑๕ จำนวน ๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางราชการ ให้เริ่มทำงาน

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙ (๗) และข้อ ๑๐ (๕)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขอ...

5/17
กพร.

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ กพร. เพื่อดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

น.อ.



(กชมนต์ อ่อนประเสริฐ)

กก.กพต.ศชอ.กพร.

เจ้าหน้าที่

เสนอ กพร. (ผ่าน กผช.กพร.)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่ เสนอ

น.อ.



(วิฐนัย ขำละม้าย)

ผอ.ศชอ.กพร.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

 พ.ค.๖๗

เลขาฯ กบร. (ผ่าน กงป.กบร.)

กผช.กบร. ได้ตรวจสอบตามที่ ศขอ.กบร. เสนอรายงานขอจ้างซ่อม Main Rotor Head ของ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) หมายเลข ๒๒๑๔ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนั้นจึงเห็นควรให้ความเห็นชอบดังกล่าว ตามที่ ศขอ.กบร. เสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.



ทก.กผช.กบร

๗๐ พ.ค.๖๗

เสนอ กบ.กบร.

๑. กบป.กบร.ได้ตรวจสอบตามที่ กผช.กบร.เสนอขอความเห็นชอบให้ ศชอ.กบร.จ้างซ่อม Main Rotor Head ของ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) หมายเลข ๒๒๑๔ จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแล้ว กบป.กบร. ขอเสนอเพื่อกรุณาทราบว่า การดำเนินการจ้างซ่อมฯ ดังกล่าว นั้น สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๖๗ ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน งบรายจ่ายอื่น ลำดับที่ ๓.๑๕ จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำอากาศยานฉุกเฉินระหว่างปี ที่ กบร. ถึงงบประมาณ แต่เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณและเงินประจำงวด ดังนั้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เห็นควรให้ดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยใช้รหัสแหล่งเงิน ๖๗๑๑๕๐๐ และรหัสงบประมาณ GFMIS ๐๒๐๐๕๐๙๐๐๗๐๐๕๐๐๐๐๐๔ สำหรับบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ทั้งนี้ให้สงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาไว้จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณและเงินประจำงวดแล้ว

๒. เห็นควร อนุมัติเห็นชอบตามที่ กผช.กบร.เสนอ และให้ดำเนินการด้านงบประมาณตามข้อ ๑

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.



ทก.กบป.กบร.

๓๑ พ.ค.๖๗ 

เสนอ

๑. กบ.กบร. พิจารณาแล้ว การจ้างซ่อม Main Rotor Head ของ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) หมายเลข ๒๒๑๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในครั้งนี้ เนื่องจากตรวจพบปัญหาข้อขัดข้องของระบบ Main Rotor Head พบว่า Oil Leaked บริเวณ Outer Seal ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ หากไม่ดำเนินการซ่อมทำจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่อยู่ภายในระบบ และไม่สามารถ Control ชุด Blade ได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของ กบร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงนับว่ามีความเหมาะสม

๒. เห็นควร

๒.๑ ให้ความเห็นชอบการจ้างซ่อม Main Rotor Head ของ ฮ.ลล.๖ (EC645T2) หมายเลข ๒๒๑๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๒ ให้ความเห็นชอบราคากลาง ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน)

๒.๓ งบประมาณการจ้างซ่อมฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ กบ.กบร. พิจารณาเสนอ

๒.๔ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยรายงานผลให้ กบร. (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ ศชอ.กบร.) ทราบ ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

๒.๔.๑ น.อ.ฉัตรชัย ปากวิเศษ ประธานกรรมการฯ

๒.๔.๒ น.ท.ชานนท์ สุชีธาน กรรมการฯ

๒.๔.๓ ร.ท.ธนากร ตามกลาง กรรมการฯ

๒.๕ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยรายงานผลให้ กบร. (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) ทราบ ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันรับมอบงาน

๒.๕.๑ น.ท.ธัญญ์ธวัช กิตต์นิธิบุรณ์ ประธานกรรมการฯ

๒.๕.๒ น.ท.บรรลึงค์ ทอมระริน กรรมการฯ

๒.๕.๓ น.ต.ปราโมทย์ ดำแดง กรรมการฯ

๒.๖ ให้ จนท.พัสดุ ศชอ.กบร. ลงข้อมูลในระบบ e-GP ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากได้รับความเห็นชอบแล้ว

๒.๗ ให้ ธก.กบร. สำเนาบันทึกนี้ พร้อมคำสั่งฯ ให้ กบ.กบร. กงป.กบร. กผช.กบร. กบช.ศชอ.กบร. แผนกควบคุมและตรวจสอบ กพด.ศชอ.กบร. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้นเรื่องส่งคืนให้ กพด.ศชอ.กบร. เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบการจ้างซ่อมฯ และอนุมัติให้ดำเนินการ ตามข้อ ๒ กับกรุณา ลงนามในคำสั่งฯ ที่แนบ

น.อ.

ทก.กบ.กบร.

๕ มิ.ย.๖๗

- เห็นชอบ

- อนุมัติ/ลงนามแล้ว

พล.ร.ต.

ผบ.กบร.

๑๑ มิ.ย.๖๗

EC645T2 NO. 2214
17จ.๑๖ 1,605,000.-
แนบมาเพื่อส่งคืน: กบร.กบ

น.อ.

รอง ผบ.กบร.(๒)

๕ มิ.ย.๖๗

น.อ.

รอง เสธ.กบร.

๕ มิ.ย.๖๗

น.อ.

เสธ.กบร.

๕ มิ.ย.๖๗

๑๑ มิ.ย.๖๗