

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน ๘ ลำ (เรือแข่ง ๔, เรือแข่ง ๕, เรือตั้ง ๘, เรือตั้ง ๙, เรือตั้ง ๑๐, เรือตั้ง ๑๑, เรือตั้ง ๑๒, เรือฝึกลำที่ ๓) จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทยานเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 3 ต.ค. 2567
เป็นเงิน ๔,๖๑๗,๖๕๙.๙๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท สกายมารีน จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท อุปราการกลการ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท พีที แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นาวาเอก เอกวิทย์ พ่วงเจริญ
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕

บัญชีรายการแนบท้าย

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 8 ลำ (เรือแข่ง 4 เรือแข่ง 5 เรือตั้ง 8 เรือตั้ง 9 เรือตั้ง 10 เรือตั้ง 11 เรือตั้ง 12 เรือฝึกลำที่ 3) จำนวน 1 งาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	เรือแข่ง 4	ลำ	1		467,040.00
2	เรือแข่ง 5	ลำ	1		466,950.00
3	เรือตั้ง 8	ลำ	1		560,200.00
4	เรือตั้ง 9	ลำ	1		560,030.00
5	เรือตั้ง 10	ลำ	1		560,580.00
6	เรือตั้ง 11	ลำ	1		560,390.00
7	เรือตั้ง 12	ลำ	1		557,870.00
8	เรือฝึกลำที่ 3	ลำ	1		582,510.00
	รวมเป็นเงิน				4,315,570.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7				302,089.90
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				4,617,659.90

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเรือแข่ง ๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๐๒	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๘,๖๗๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก๋ออก เสริมแล้วต่อท่อนใหม่ เสริมแล้วป้ายด้วยชั้นผิวแรง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง ๒ ชั้น	๖๘	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๓๔	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐
๕	ขีด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญาส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันสีดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกเซลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีเซลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้โพธิ์ยูรีเทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวของเหลือ/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๘,๔๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้เส้นทับบนไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๒ นิ้ว x ๖.๐๐ เมตร	๓๐	แผ่น	๕๗๕.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๒๕๕.๐๐	๗,๖๕๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณกราบขวา - ซ้าย โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๙.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๖ เมตร ๙.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๓ ๔	แผ่น แผ่น	๙,๑๙๐.๐๐ ๑๐,๗๒๕.๐๐	๒๗,๕๗๐.๐๐ ๔๒,๙๐๐.๐๐	๓,๙๔๐.๐๐ ๔,๕๙๕.๐๐	๑๑,๘๒๐.๐๐ ๑๘,๓๘๐.๐๐	๓๙,๓๙๐.๐๐ ๖๑,๒๘๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนสลักเหล็กไร้สนิม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้แกนเรือติดกับไม้ตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ๑๐.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๒๕ ๒๕	ชุด ชุด	๑๒๕.๐๐ ๑๗๐.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐ ๔,๒๕๐.๐๐	๕๕.๐๐ ๗๐.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐ ๑,๗๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐
๑๑	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๒	จุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๔๖๗,๐๔๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๒,๖๙๒.๘๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๗๓๒.๘๐

บัญชีรายการแนบท้ายจ่ายซ่อมทำเรือแข่ง ๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ชุด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๐๒	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๘,๖๗๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก๋ออก เสริมแล้วต่อท่อนใหม่ เสริมแล้วด้วยชิ้นฝรั่ง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองทั้งภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง ๒ ชั้น	๖๘	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๓๔	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐
๕	ชุด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญาส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันวานิชสีดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ชุด - ลอกเซลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสร็จแล้วทาสีเซลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้พริ้วยูเรเทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวของเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๘,๔๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๖ นิ้ว x ๖.๐๐ เมตร	๓๐	แผ่น	๕๗๕.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๒๔๕.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณกราบขวา - ซ้าย โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๙.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๖ เมตร ๙.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๔	แผ่น	๙,๑๙๐.๐๐	๓๖,๗๖๐.๐๐	๓,๙๔๐.๐๐	๑๕,๗๖๐.๐๐	๕๒,๕๒๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนสลักเหล็กไร้สนิม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้กงเรือติดกับไม้ตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๑.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ๑๑.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๓๐	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐
๑๑	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๓๐	ชุด	๑๗๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
๑๒		๒	ชุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๔๖๖,๙๕๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๒,๖๘๖.๕๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๖๓๖.๕๐

บัญชีรายการแบบท้ายจ่ายซ่อมทำเรื่อง ๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขั้ว - ทำความสะอาด ไม่ตัวรีอภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหมันเกาออก เสริมแล้วดอหมันใหม่ เสริมแล้วป้ายด้วยชั้นผง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง/เหลือง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	ขั้ว - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันวานิชสีดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขั้ว - ลอกเซลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีเซลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมัน	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เคลือบไม้พริ้วรีเทน ชนิดทากายนอก							
๘	เปลี่ยนตะปูเกลียวทองเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนลาวดัดไม้ทับกระหมั่งติดกับไม้กระดุก ตามลักษณะเดิม โดยใช้ลาวดัดเหล็กไร้สนิมขนาดเท่าเดิม	๘	ชุด	๔๙๐.๐๐	๓,๙๒๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้รองรับไม้คัดฉากและไม้กระทุ้งเสา โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๑๒,๒๕๕.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๗,๕๑๐.๐๐
๑๓	เปลี่ยนสลักเหล็กไร้สนิม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้กงเรือติดกับไม้ตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๒.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว	๓๐	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐
	๑๒.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๓๐	ชุด	๑๗๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๒	จุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๖๐,๒๐๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๔๑๔.๐๐

บัญชีรายการแบบท้ายข้างข้อเท็จจริง ๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าพิสด		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขี้ด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสริมแล้วดกหมันใหม่เสร็จแล้วป้ายด้วยชั้นผงรัง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	ขี้ด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันวานิชสีดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขี้ด - ลอกเชลแล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีพาสเทลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมัน	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เคลือบไม้โพสิยูรีเทน ชนิดทากายนอก							
๘	เปลี่ยนตะปูเกลียวของเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้กระพวงนั่ง โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๒ นิ้ว x ๕ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	แผ่น	๓,๘๓๐.๐๐	๓,๘๓๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๕,๔๗๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้รองรับไม้คัดฉากและไม้กระทุ้งเสา โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร ๑๐.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๑๒,๒๕๕.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๗,๕๑๐.๐๐
๑๓	เปลี่ยนสลักเหล็กไร้สนิม พร้อมมัตและแหวนรองยึดไม้กับไม้ตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๒.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ๑๒.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๓๔	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๖,๖๖๐.๐๐	๕๕,๗๖๐.๐๐
๑๔	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กรอบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๒๖	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐
๑๕		๒๖	ชุด	๑๗๐.๐๐	๔,๔๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐	๖,๒๔๐.๐๐
๑๖		๒	ชุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๖๐,๐๓๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๒๓๒.๑๐

บัญชีรายการแบบท้ายจ้างซ่อมทำ เรือต่ง ๑๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ซัด - ทำความสะอาด ไม่ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหมันเกาออก เสริมแล้วตอกหมันใหม่ เสริมแล้วด้วยชิ้นฝรั่ง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐
๓	หาชิ้นไม้สนสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	หาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	ซัด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญะส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทากันน้ำวนูซีต่าให้ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ซัด - ลอกเชลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีเคลือบ ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้โพสิยูรีเทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวทองเหลือง/เหล็กโรสนิม ยึดไม้เลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้กระพวงนั่ง โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๒ นิ้ว x ๕ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	แผ่น	๓,๘๓๐.๐๐	๓,๘๓๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๕,๔๗๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้รองรับไม้ค้ำฉากและไม้กระทุ้งเส้า โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร ๑๐.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๑๐,๗๒๕.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๑๕,๒๘๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๒๔,๕๑๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๐,๕๑๐.๐๐	๓๕,๐๒๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนสลักเหล็กโรสนิม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้กึ่งเรือติดกับไม้ตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๒.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ๑๒.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๒๖	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐
๑๓	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กรอบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๒๖	ชุด	๑๗๐.๐๐	๔,๔๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐	๖,๒๔๐.๐๐
		๒	ชุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๖๐,๕๘๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๘๒๐.๖๐

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเรือต่ง ๑๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสริมแล้วตอกหมันใหม่ เสริมแล้วป้ายด้วยชันฝรั่ง ที่แน่นไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	ขีด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญาสวนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันสีขาวให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกกซลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีขาวเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้โพสสุร์แทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวทองเหลือง/เหล็กโรซินิม ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๘.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	๔,๕๙๕.๐๐	๙,๑๙๐.๐๐	๓๐,๖๔๐.๐๐
	๘.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๒๔,๕๑๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๐,๕๑๐.๐๐	๓๕,๐๒๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๓๒	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๓๖,๘๐๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๕,๖๘๐.๐๐	๕๒,๔๘๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนสลักเหล็กโรซินิม พร้อมนัตและแหวนรองยึดไม้กึ่งเรือติดกับไม้ตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว	๒๖	ชุด	๑๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐
	๑๐.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๒๖	ชุด	๑๗๐.๐๐	๔,๔๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐	๖,๒๔๐.๐๐
๑๑	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราบขาว - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๒	จุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๖๐,๓๙๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๙,๒๒๗.๓๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๖๑๗.๓๐

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเรือต่าง ๑๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกกานันท์เก่าออก เสริมแล้วทาสีใหม่ เสริมแล้วป้ายด้วยสีน้ำเงิน ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีน้ำเงิน ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	ขีด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกึ่งเรือส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันสีขาวให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกเคลือบสี พื้นรองนั่งและพื้นกึ่งเรือ บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีน้ำเงิน ๑ ชั้น และเคลือบสีน้ำมัน	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เคลือบสีน้ำมันสีน้ำเงิน ชนิดทาสีภายนอก							
๘	เปลี่ยนตะปูเกลียวของเหล็ก/เหล็กโรสนิม ยึดไม้เลื้อยเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๘.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร ๘.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๒๑,๔๕๐.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๐,๖๕๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร เปลี่ยนสลักเหล็กโรสนิม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้กับตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ๑๐.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๓๒	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๒๔,๕๑๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๐,๕๑๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐
๑๑	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กรอบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม จำนวน ๒ จุด	๒๐	จุด	๑๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
		๒๐	จุด	๑๓๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐
		๒	จุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๕๗,๘๗๐.๐๐
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๙,๐๕๐.๙๐
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๖,๙๒๐.๙๐

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเรือฝึกกล้าที่ ๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขั้ว - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ พื้นที่โดยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร	๑๖๒	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๙,๗๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑๓,๗๗๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสริมแล้วตอกหมันใหม่เสร็จแล้วป้ายด้วยชั้นผงรัง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	หาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตั้งเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาสีแดง/เหลืองให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง ๒ ชั้น พื้นที่ได้ประมาณ ๑๐๘ ตารางเมตร	๑๐๘	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๑๑๓,๔๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๔	หาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีทอง/ดำ ๒ ชั้น พื้นที่ได้ประมาณ ๕๔ ตารางเมตร	๕๔	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐
๕	ซ่อมทำไม้พื้น ไม้รองรับพื้น และไม้กระพุ่ม บริเวณกลางลำ จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขั้ว - ลอกเคลือบ พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาเคลือบเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมัน เคลือบไม้โพธิ์ยูรีเทน ชนิดทากายนอก จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวของเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยัดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๘.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร จำนวน ๒ แผ่น ๘.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร จำนวน ๒ แผ่น	๑	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๑๐,๗๒๕.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๑๕,๓๒๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร จำนวน ๓๔ แผ่น	๒	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๒๔,๕๑๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๐,๕๑๐.๐๐	๓๕,๐๒๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนสลักเหล็กไร้สนิม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้กับเรือติดกับไม้ตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ที่หลุด/หลวม จำนวน ๑ งาน	๓๕	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๔๐,๒๕๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๗,๑๕๐.๐๐	๕๗,๔๐๐.๐๐
		๑	งาน	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๘๒,๕๑๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๔๐,๗๗๕.๗๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๓,๒๘๕.๗๐