

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมทำรถตุ๊ดตู่สิ่งปลูกสร้าง ตราอักษร อีซูซุ ทะเบียนสมอ ๔๓๐๑๑ ของ
กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๙,๘๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๙๙,๘๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท บางแคแทรคเตอร์เซอร์วิส จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท นครกาญจน์แทรคเตอร์ จำกัด
 - ๕.๑ บริษัท วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

น.อ.สมนึก พงษ์สิน	ประธาน
น.ต.เฉลิมชัย เมืองคล้าย	กรรมการ
ร.อ.กรุงศรี วงษ์ขันธุ์	กรรมการและเลขานุการ

รายการซ่อมทำรถเครื่องทุ่นแรง ของ กชจ.ฐท.สส.

รถตุ้ดลิ่งปฏิภูค ทรออักขร อีชูชู หมอโยเลขทะเปโยน สมอ 43011					
ล่ำดบ	รโยกรออะโหล	จ่ำนวน	หน่วโยนบ	รโคต่อหน่วโย	จ่ำนวนจโยน
	ระบบครื่องยนต์				
1	เปลี่นกรองน่ำมันครื่อง	1	ลูก	650.00	650.00
2	เปลี่นกรองน่ำมันเชื่อเพลิ่ง	1	ลูก	478.00	478.00
3	เปลี่นน่ำมันหล่อลั่น	18	ลิตร	129.00	2,322.00
4	เปลี่นกรองออกอศ	1	ชุด	3,450.00	3,450.00
5	น่ำโยหม่อน่ำ	2	แกลลอน	650.00	1,300.00
6	ช่อมบ่มน่ำมันเชื่อเพลิ่ง	1	ลูก	31,300.00	31,300.00
7	ช่อมหัวฉிட	6	ตัว	2,800.00	16,800.00
8	ชุดช่อมบ่มน่ำ	1	ชุด	8,426.00	8,426.00
9	เปลี่นทอโยงหม่อน่ำบน-ล่ำงพร้อมเช่มซัด รัด	2	ท่อน	1,450.00	2,900.00
					67,626.00
	ระบบส่งก่ำลิ่ง				
1	เปลี่นแผ่นคลัทซ์	1	แผ่น	17,900.00	17,900.00
2	เปลี่นเรื่อนกดคลัทซ์	1	ชุด	26,200.00	26,200.00
3	เปลี่นลูกป็นคลัทซ์	1	ลูก	2,622.00	2,622.00
4	เปลี่นลูกป็นพลอโยวีล	1	ลูก	482.00	482.00
5	เปลี่นซีลเพลอโยขบ PTO	1	ตัว	950.00	950.00
6	เปลี่นโยโยลเพลอโยล่ง	3	ชุด	2,500.00	7,500.00
7	เปลี่นตุ้กตอเพลอโยล่ง	1	ชุด	2,900.00	2,900.00
8	เปลี่นน่ำมันเกโยร์	10	ลิตร	280.00	2,800.00
9	เปลี่นน่ำมันเฟโยงท่ำโย	8	ลิตร	160.00	1,280.00
10	เปลี่นเฟโยงเกโยร์และลูกป็น	1	ชุด	18,500.00	18,500.00
					81,134.00
	ระบบเบรค				
1	เปลี่นแม่บ่มเบรค	1	ชุด	13,500.00	13,500.00
2	เปลี่นหม่อลมเบรค	1	ชุด	27,330.00	27,330.00
3	เปลี่นกระบอกเบรคล่อหน้า L- R	2	ชุด	2,800.00	5,600.00
4	เปลี่นกระบอกเบรคล่อหลัง L- R	2	ชุด	2,750.00	5,500.00
5	เปลี่นฝ่ำเบรคเบรคล่อหน้า L- R	2	ชุด	2,700.00	5,400.00

6	เปลี่ยนผ้าเบรคเบรคล้อหลัง L- R	2	ชุด	2,700.00	5,400.00
7	เปลี่ยนสายอ่อนเบรค	2	เส้น	680.00	1,360.00
					64,090.00
	ระบบตัวรถช่วงล่าง				
1	เปลี่ยนโช้คอัพหน้า ซ้าย-ขวา	2	อัน	5,820.00	11,640.00
2	เปลี่ยนซีลล้อหน้า นอก-ใน	4	ตัว	650.00	2,600.00
3	เปลี่ยนซีลล้อหลัง นอก-ใน	4	ตัว	570.00	2,280.00
4	เปลี่ยนลูกหมากคันชักพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	12,600.00	12,600.00
5	เปลี่ยนลูกหมากคันส่ง	2	ชุด	5,420.00	10,840.00
6	เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน	2	ใบ	475.00	950.00
					40,910.00
	ระบบติดตั้งปฏิภูล				
1	เปลี่ยนปั้มแฉักคัม	1	ลูก	182,340.00	182,340.00
2	เปลี่ยนท่อทางเข้า และออกแฉักคัม	2	ชุด	16,800.00	33,600.00
3	เปลี่ยนเพลลาขับปั้มพร้อมหน้าแปลน	1	ชุด	15,000.00	15,000.00
4	เปลี่ยนแท่นปั้มแฉักคัม	1	ชุด	9,500.00	9,500.00
5	เปลี่ยนนอยล์ขับปั้ม	2	ชุด	2,800.00	5,600.00
					246,040.00
			รวมทั้งหมด		499,800.00

น.อ. สมนึก พงษ์สิน ประธานกรรมการ
 น.ต.เฉลิมชัย เมืองคล้าย กรรมการ
 ว่าที่ ร.อ.กรุงศรี วงษ์ขันธุ์ กรรมการและเลขานุการ