

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน ๗ ลำ (เรือแข่ง ๒, เรือแข่ง ๓, เรือตั้ง ๓, เรือตั้ง ๔, เรือตั้ง ๕, เรือตั้ง ๖, เรือฝึกดำน้ำ ๕) จำนวน ๑ งาน ✓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทยานเรือ ✓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ✓
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2567
เป็นเงิน ๔,๐๑๕,๖๘๒.๗๕ บาท ✓
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวต์ จำกัด ✓
 - ๕.๒ บริษัท พีกาซัส อินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด ✓
 - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่บางหลวง ✓
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นาวาเอก เอกวิทย์ พ่วงเจริญ ✓
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕

บัญชีรายการแนบท้าย

จ้างซ่อมทำเรือพระราชพิธี จำนวน 7 ลำ (เรือแข่ง 2 เรือแข่ง 3 เรือตั้ง 3 เรือตั้ง 4 เรือตั้ง 5 เรือตั้ง 7 เรือฝึกลำที่ 5) จำนวน 1 งาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	เรือแข่ง 2	ลำ	1		466,289.72
2	เรือแข่ง 3	ลำ	1		464,150.00
3	เรือตั้ง 3	ลำ	1		560,575.00
4	เรือตั้ง 4	ลำ	1		559,630.00
5	เรือตั้ง 5	ลำ	1		560,247.66
6	เรือตั้ง 7	ลำ	1		558,970.00
7	เรือฝึกลำที่ 5	ลำ	1		583,112.15
	รวมเป็นเงิน				3,752,974.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7				262,708.22
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				4,015,682.75

บัญชีรายการแบบท้ายจ้างซ่อมทำเรือแข่ง ๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๐๒	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๘,๖๗๐.๐๐
๒	ลอกพ่นน้ำมันก๊ากออก เสริมแล้วทอทกใหม่เสริมแล้วป้ายด้วยชั้นผิวที่ทนไม่ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาสีแดง/เหลืองให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง ๒ ชั้น	๖๘	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๓๔	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐
๕	ขีด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญ์ส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกเซลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาสีเซลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมัน	๑	งาน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐
๗	เคลือบไม้โพสิริวเทรน ชนิดทากายนอก							
๘	เปลี่ยนตะปูเกลียวของเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๘,๔๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๒,๗๓๙.๗๒	๒,๗๓๙.๗๒	๑๑,๑๓๙.๗๒
๙	เปลี่ยนไม้เส้นทับบนไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๒ นิ้ว x ๖.๐๐ เมตร	๓๐	แผ่น	๕๗๕.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๒๔๕.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณกราบขวา - ซ้าย โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๙.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๖ เมตร ๙.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๔ ๓	แผ่น แผ่น	๙,๑๙๐.๐๐ ๑๐,๗๒๕.๐๐	๓๖,๗๖๐.๐๐ ๓๒,๑๗๕.๐๐	๓,๙๔๐.๐๐ ๔,๕๙๕.๐๐	๑๕,๗๖๐.๐๐ ๑๓,๗๔๕.๐๐	๕๒,๕๒๐.๐๐ ๔๕,๙๖๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนสลักเหล็กไร้สนิม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้กับตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ๑๐.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๓๐ ๓๐	ชุด ชุด	๑๒๕.๐๐ ๑๗๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐ ๕,๑๐๐.๐๐	๕๕.๐๐ ๗๖.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐
๑๒	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๒	จุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๔๖๖,๑๘๙.๗๒
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๒,๖๓๓.๒๘
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๘๒๓.๐๐

บัญชีรายการแบบท้ายจ้างซ่อมทำเรือแข่ง ๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ซัด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๐๒	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๘,๖๗๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสร็จแล้วทอทอใหม่ เสร็จแล้วป้ายด้วยชั้นผิวที่แห้งแล้วตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง ๒ ชั้น	๖๘	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายในใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๓๔	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐
๕	ซัด - ทำความสะอาด และซ่อมทอโครงกึ่งกลางที่ชำรุด เสร็จแล้วทาสีน้ำมันวานิชสีดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ซัด - ลอกเซลล์เล็ก พื้นรองนั่งและพื้นกึ่ง บริเวณกลางลำ เสร็จแล้วทาสีเซลล์เล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้โพสิยูรีเทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวของเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนไม้เส้นกับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๒ นิ้ว x ๖.๐๐ เมตร	๓๐	แผ่น	๕๗๕.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๒๔๕.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณกราบขวา - ซ้าย โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๙.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๖ เมตร ๙.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร	๔ ๓	แผ่น แผ่น	๙,๑๙๐.๐๐ ๑๐,๗๒๕.๐๐	๓๖,๗๖๐.๐๐ ๓๒,๑๗๕.๐๐	๓,๙๔๐.๐๐ ๔,๕๙๕.๐๐	๑๕,๗๖๐.๐๐ ๑๓,๗๘๕.๐๐	๕๒,๕๒๐.๐๐ ๔๕,๙๖๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนสลักเหล็กไร้สนิม พร้อมนอตและแหวนรองยึดไม้ตัวเรือตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว ๑๐.๒ ขนาด ๓/๘ นิ้ว ยาว ๘ นิ้ว	๓๐ ๓๐	ชุด ชุด	๑๒๕.๐๐ ๑๗๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐ ๕,๑๐๐.๐๐	๕๕.๐๐ ๗๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐
๑๑	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ บริเวณท้ายเรือ กราบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๒	จุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๔๖๕,๑๕๐.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓๒,๕๖๐.๕๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๗๑๐.๕๐

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเรือดัง ๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก๋ออก เสร็จแล้วป้ายด้วยชั้นใหม่ เสร็จแล้วป้ายด้วยชั้นพ่น้ำ ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๑๑๒,๗๐๐.๐๐
๕	ขีด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญส่วนที่ชำรุด เสร็จแล้วทาสีน้ำมันวานิชสีดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกเซลล์ พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสร็จแล้วทาสีเซลล์ ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้พอลิยูรีเทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวทองเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนลวดยึดไม้กับกระทุงทั้งนี้ติดกับไม้กระดุกง ตามลักษณะเดิม โดยใช้ลวดเหล็กไร้สนิมขนาดเท่าเดิม	๘	ชุด	๔๙๐.๐๐	๓,๙๒๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้รองรับไม้ค้ำฉากและไม้กระทุงเสา โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร ๑๐.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๔,๕๙๕.๐๐	๙,๑๙๐.๐๐	๒๑,๑๙๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้เซ็นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	แผ่น	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๙,๒๕๕.๐๐
๑๒	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๔๐	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๖๕,๖๐๐.๐๐
		๒	จุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๖๐,๕๗๕.๐๐

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๙,๒๔๐.๒๕

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๘๑๕.๒๕

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเครื่อง ๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ซัด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก๋ออก เสริมแล้วต่อท่อนใหม่เสร็จแล้วด้วยชิ้นไม้จริง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายในใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	ซัด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญ์ส่วนที่ชำรุด เสริมแล้วทาสีน้ำมันวานิชสีดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	ซัด - ลอกเคลือบพื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสร็จแล้วทาสีเหล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้โพสิยูรีเทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวทองเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยัดไม้เลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนลวดยึดไม้กับกระทุงทั้งนั่งติดกับไม้กระทุง ตามลักษณะเดิม โดยใช้ลวดเหล็กไร้สนิมขนาดเท่าเดิม	๘	ชุด	๔๙๐.๐๐	๓,๙๒๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้รองรับไม้ค้ำฉากและไม้กระทุงทั้งลำ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร ๑๐.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๑๐,๗๒๕.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๑๕,๒๘๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๒๔,๕๑๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๐,๕๑๐.๐๐	๓๕,๐๒๐.๐๐
๑๒	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๓๙	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๔๔,๘๕๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๙,๑๑๐.๐๐	๖๓,๙๖๐.๐๐
		๒	ชุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๕๙,๖๓๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๙,๑๗๔.๑๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๘,๘๐๔.๑๐

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเรือดัง ๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสริมแล้วตอกหมันใหม่เสร็จแล้วป้ายด้วยชั้นผิวที่หนาไม่ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	ซ่อมทำไม้พื้น – ไม้รองรับไม้พื้น และไม้กระหนั่ง บริเวณกลางลำ	๑	งาน	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกเชลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสริมแล้วทาเชลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมันเคลือบไม้เพื่อยืดอายุทน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวของเหลือง/เหลือง ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนสวดยึดไม้กับกระพวงนั่งติดกับไม้กระดุก ตามลักษณะเดิม โดยใช้ลวดเหล็กโรสนิมขนาดเท่าเดิม	๗	ชุด	๔๙๐.๐๐	๓,๔๓๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้กระพวงเท้า โดยที่ไม่ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร ๑๐.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	แผ่น	๙,๘๐๒.๖๖	๙,๘๐๒.๖๖	๔,๕๙๕.๐๐	๔,๕๙๕.๐๐	๑๔,๓๙๗.๖๖
๑๑	เปลี่ยนไม้เอ็นทีบนหัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๒๔,๕๑๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๐,๕๑๐.๐๐	๓๕,๐๒๐.๐๐
๑๒	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราบขาว - ช้าย ตามลักษณะเดิม	๔๐	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๖๕,๖๐๐.๐๐
		๒	จุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๖๐,๒๔๗.๖๖

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๔๖๕.๐๐

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำเรือต่าง ๆ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขีด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหมันเก่าออก เสร็จแล้วทอทวนใหม่เสร็จแล้วป้ายด้วยชิ้นแรง ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทาสีแดงให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายในใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	ขีด - ทำความสะอาด และซ่อมทำโครงกัญญส่วนที่ชำรุด เสร็จแล้วทาสีน้ำมันดำให้ใหม่ทั้งหมด	๑	งาน	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๖	ขีด - ลอกเซลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสร็จแล้วทาสีเซลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมัน	๑	งาน	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐
๗	เคลือบไม้โพสิยูรีเทน ชนิดทากายนอก							
๘	เปลี่ยนตะปูเกลียวของเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนลวดยึดไม้กับกระทุงกับไม้กระดุก ตามลักษณะเดิม โดยใช้ลวดเหล็กไร้สนิมขนาดเท่าเดิม	๖	ชุด	๔๙๐.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้รองรับไม้ค้ำฉากและไม้กระทุงเสา โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๓	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร ๑๐.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๑	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๑๐,๗๒๕.๐๐	๔,๕๙๕.๐๐	๔,๕๙๕.๐๐	๑๕,๓๒๐.๐๐
๑๒	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๒	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๒๔,๕๑๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๐,๕๑๐.๐๐	๓๕,๐๒๐.๐๐
๑๓	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๔๐	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๖๕,๖๐๐.๐๐
๑๔	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราฟขาว - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๒	ชุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๕๘,๙๗๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓๙,๑๒๗.๙๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๘,๐๙๗.๙๐

บัญชีรายการแนบท้ายจ้างซ่อมทำรื้อฝักกล้าที่ ๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขุด - ทำความสะอาด ไม้ตัวเรือภายใน ภายนอก และพื้นรองนั่ง ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ	๑๓๘	ตารางเมตร	๖๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
๒	ลอกหินเก่าออก เสร็จแล้วตอกหมันใหม่ เสร็จแล้วป้ายด้วยชั้นผงสี ที่แนวไม้ตัวเรือตลอดลำ	๑	งาน	๑๐๔,๙๘๗.๖๖	๑๐๔,๙๘๗.๖๖	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๙๘๗.๖๖
๓	ทาสีน้ำมันสีแดง/เหลืองตัวเรือภายใน และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ใหม่ทั้งหมด โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีแดง/เหลือง ๒ ชั้น	๙๒	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๔	ทาสีตัวเรือภายนอกให้ใหม่ตลอดลำ โดยทาสีรองพื้น ๑ ชั้น และทาสีน้ำมันสีดำ ๒ ชั้น	๔๖	ตารางเมตร	๑,๐๕๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕	ซ่อมทำไม้พื้น - ไม้รองรับไม้พื้น และไม้กระดานรอง บริเวณกลางลำ	๑	งาน	๑๔,๘๖๔.๔๙	๑๔,๘๖๔.๔๙	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๘๖๔.๔๙
๖	ขุด - ลอกเชลเล็ก พื้นรองนั่งและพนักพิง บริเวณกลางลำ เสร็จแล้วหาเชลเล็ก ๑ ชั้น และเคลือบน้ำมัน เคลือบไม้พสิริเรน ชนิดทากายนอก	๑	งาน	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐
๗	เปลี่ยนตะปูเกลียวทองเหลือง/เหล็กไร้สนิม ยึดไม้เปลือกเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด/หลุดหลวมตลอดลำ	๑	งาน	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐
๘	เปลี่ยนสวดยึดไม้ทึบกระดานงัดติดกับไม้กระดุกง ตามลักษณะเดิม โดยใช้ลวดเหล็กไร้สนิมขนาดเท่าเดิม	๘	ชุด	๔๙๐.๐๐	๓,๙๒๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐
๙	เปลี่ยนไม้กระทุ้งเสา โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดและลักษณะเดิม	๒	ชุด	๑,๙๖๐.๐๐	๓,๙๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐
๑๐	เปลี่ยนไม้ตัวเรือ บริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ๑๐.๑ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๔ นิ้ว x ๖ เมตร ๑๐.๒ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑๖ นิ้ว x ๖ เมตร	๓	แผ่น	๑๐,๗๒๕.๐๐	๓๒,๑๗๕.๐๐	๔,๕๙๕.๐๐	๑๓,๗๘๕.๐๐	๔๕,๙๖๐.๐๐
๑๑	เปลี่ยนไม้เส้นทับแนวไม้ตัวเรือ โดยใช้ไม้ตะเคียนทอง ขนาด ๑ นิ้ว x ๓ นิ้ว x ๖ เมตร	๓	แผ่น	๑๒,๒๕๕.๐๐	๓๖,๗๖๕.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๕,๗๖๕.๐๐	๕๒,๕๓๐.๐๐
๑๒	เขียนหมายเลขประจำเรือ บริเวณหัวเรือ กราบขวา - ซ้าย ตามลักษณะเดิม	๒๖	แผ่น	๑,๑๕๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๒,๗๔๐.๐๐	๔๒,๖๔๐.๐๐
		๒	จุด	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๐๐.๐๐

รวมเป็นเงิน ๕๘๓,๑๑๒.๑๕
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๔๐,๘๑๗.๘๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๓,๙๓๐.๐๐